



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ที่ พช.๓๘๘๐๓/๔๔๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเปลี่ยน จำนวน ๒ หมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเปลี่ยน จำนวน ๒ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๖๔/๒๕๖๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอรายงานผลการดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเปลี่ยน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๒ บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. หมู่ที่ ๖ บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเปลี่ยน จำนวน ๒ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....นายพงษ์พันธ์.....ผู้รายงาน
(นายพงษ์พันธ์ ไกรเมฆ)
พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายเบญจมิน ฤทธิ์เนติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

(☒) เห็นชอบตามเสนอ.....

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

วิโรจน์

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

() อนุมัติ.....

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

จันทระ

(นางจันทระ แรม ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปันเวย์ จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจําปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปนเวย์ จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปันเวย์ จุดที่ 3 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 5 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปันเวย์ จุดที่ 6 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 6 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตรสายสปินเวย์ จุดที่ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่ นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่ นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่ นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่ นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 2 บ้านดอกจำปี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสายเข้าไร่ นายสมชาย วันทา จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่คำฟ้า จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่คำฟ้า จุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนด จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนต จุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนด จุดที่ 1 แล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร์ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนด จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านขึ้นจิตร์ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนด จุดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่ประนด จุดที่ 2 แล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่บุญทัน จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านชื่นจิตร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าไร่คำฟ้า จุดที่ 1 แล้วเสร็จ

