



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ที่ พช ๗๘๘๐๓/๔๔๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ หมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๖๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอรายงานผลการดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๕ บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. หมู่ที่ ๑๓ บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....นายพงษ์พันธ์ ไกรเมฆ.....ผู้รายงาน
(นายพงษ์พันธ์ ไกรเมฆ)
พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายเบญจมิน ฤทธิเนติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- (☒) เห็นชอบตามเสนอ.....
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- (☒) อนุมัติ.....
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... 


(นางจันทร์แรม ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 13 บ้านอุทัยภาส ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นนายคำภา-นายประวิทย์ จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอกาบัง จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพรวัว จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพั่วว จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพ้าว จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพั่วว จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพัว จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นป่าพั่วว จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ถนนเส้น ผช.ทรา จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้น ผช.ทรา จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 5 บ้านกรเพชร ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้น ผช.ทรา จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ

