



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ.....
ที่ พช.๗๘๘๐๓/๕๑๔.....วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกวียน จำนวน
๒ หมู่บ้าน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกวียน จำนวน ๒ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอรายงานผลการดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกวียน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๓ บ้านเสด็จแห่ง ๑ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. หมู่ที่ ๕ บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกวียน จำนวน ๒ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....^{นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ}ผู้รายงาน
(นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ)
พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....^{นายเบญจมิน ฤทธิเนติกุล}
(นายเบญจมิน ฤทธิเนติกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- ☒ เห็นชอบตามเสนอ.....
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


(ลงชื่อ)..... 

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- ☒ อนุมัติ.....
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทร์แรม ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

หมู่ที่ 3 บ้านเสีียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ 3 บ้านเสด็จแห่ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายชุดร่องระบายน้ำและลงหิน หมู่ 3 บ้านเสด็จแห่ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายชุดร่องระบายน้ำและลงหิน หมู่ 3 บ้านเสลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ 3 บ้านเสี๋ยงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขี้ยว จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายชุดร่องระบายน้ำและลงหิน หมู่ 3 บ้านเสด็จแห่ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขียว จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายชุดร่องระบายน้ำและลงหิน หมู่ 3 บ้านเสด็จแห่ง 1 ตำบลตะเคาพะง อำเภอกะค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านเขี้ยว จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



หมู่ที่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่ นายถนอม ทองถิ่น จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายปรับเปลี่ยนถนนเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่นายถนนอม ทองถิ่น จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายปรับเปลี่ยนถนนเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่นายกนอม ทองถิ่น จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายทางเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่นายถนอม ทองถิ่น จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายปรับเปลี่ยนถนนเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่่นายถนอม ทองถิ่น จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายปรับเปลี่ยนถนนเข้าแปลงเกษตร หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายไร่นายถนนอม ทองถิ่น จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ

