



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ที่ พช.๗๘๘๐๓/๕๐๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอรายงานผลการดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. หมู่ที่ ๗ บ้านใจทน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๔. หมู่ที่ ๖ บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....พวณัณธ์.....ผู้รายงาน

(นายพงษ์พันธุ์ ไกรเมฆ)

พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....


(นายเบญจมิน ฤทธิเนติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- (☒) เห็นชอบตามเสนอ.....
(☐) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

- (☒) อนุมัติ.....
(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทร์แรม ศรีเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ


ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ





ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ





ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลเขาค้อ จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาล 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาล 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหลังโรงพยาบาล 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 3 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 3 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่แปลงเกษตร จุดที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นไร่กอแก้ว-ไร่วันหมอก ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นไร่กอแก้ว-ไร่วันหมอก ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นไร่กอแก้ว-ไร่วันหมอก ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่ นายเอกสิทธิ์ ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่ นายเอกสิทธิ์ ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าไร่ นายเอกสิทธิ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางโรงสี-นายศุภโชค ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหน้าโรงสี-นายศุภโชค ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 6 บ้านรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นหน้าโรงสี-นายศุภโชค ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านไจทน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายผ.พิษณุ-บ้านยายบุญหล่อ ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านไจทน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายผช.พิษณุ-บ้านยายบุญหล่อ ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 7 บ้านใจทน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นทางเข้าบ้าน ศักดิ์เฉลิมกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ

